

# Association ACCOMPLIR

49, rue Saint-Denis Paris 1<sup>er</sup> – www.accomplir.asso.fr – contact@accomplir.asso.fr – 01 40 28 06 21

## **Argumentaire contre la couverture du cratère du Forum par un toit Présenté au CPC le 25/10/06**

- 1) Luminosité : la lumière zénithale descendra peut-être assez bien à travers le toit jusqu'au fond du trou ; pour toutes les autres heures de la journée, la solution verrière sera incontestablement plus efficace.
- 2) Plein air : la place Basse et les terrasses permettent de nombreuses activités de plein air très agréables et conviviales, comme Espace Expansion l'a démontré depuis plusieurs années à travers les animations proposées pendant l'été ou encore la fête des Voisins. D'autres animations pourraient être envisagées à cet endroit (théâtre ou spectacle de rue pour les jeunes de banlieue notamment)
- 3) Perspective : avec un toit, la vue en perspective sur Saint-Eustache n'existerait plus.
- 4) Sécurité : l'accès au plein air est psychologiquement très rassurant pour les gens qui peuvent avoir un sentiment anxiogène en se sentant enfermés dans le sous-sol, et cet accès pourrait s'avérer vraiment crucial en cas d'incendie.
- 5) Contact avec la nature : même en l'absence de végétation, le contact avec la nature représentée par le soleil, le vent ou la pluie est très précieux pour les gens qui travaillent toute la journée sous terre.
- 6) Bruit : la suppression des verrières et leur remplacement par un toit créerait une immense salle centrale avec un brouhaha permanent très fatigant (cf l'ambiance sonore de la Place Carrée, qui est beaucoup moins grande que ne serait cet espace).
- 7) Environnement : le volume d'air correspondant serait coûteux à climatiser en été, à réchauffer en hiver, ce qui ne correspond pas aux exigences du développement durable.
- 8) Coût d'investissement : le coût de la suppression des verrières serait considérable, compte tenu de la difficulté technique (leur structure contribue à la structure du bâti) et le coût du toit très important également compte tenu de la surface.
- 9) Coût d'entretien : l'entretien du toit doit également être budgété car sans entretien, il s'opacifiera rapidement et il n'y aura plus du tout de lumière naturelle (voir l'état actuel des pavillons Willerval).